

پوش آور
•ارسال شده توسط: farnam68 - نامشخص•

من يك سازه 5 طبقه فولادی دو طرف مهاربند با opensees مدل کردم اما نموداره پوش آورم غلط بدست میاد یعنی توی 15 سانتی متر نمودار بشکل زنگوله درمیاد و اینکه نمودار از مبدا مختصات یعنی صفر شروع نمیشه...!!! بنظرتون اشکال کارم کجاست؟ / پوش آور غیرخطی

پاسخ به: پوش آور
•ارسال شده توسط: jyan - نامشخص•

سلام احتمالاً سازه نمیتونه نیاز را برطرف کند و بنابراین Failed می شود.

پاسخ به: پوش آور
•ارسال شده توسط: amirk - نامشخص•

با سلام خدمت استاد محترم، می خواستم بدونم روش بدست آوردن و محاسبه ضریب رفتاری که شما تو جزوه گفتین بر اساس کدوم روش تنوری هستش به خصوص محاسبه ضریب کاهش شکل پذیری رو اساس کدام روش است؟ ، نیومارک و هال، کراوینکلر و ناسار یا میراندا و برترو

پاسخ به: پوش آور
•ارسال شده توسط: amirk - نامشخص•

آیا کسی از دوستان میدونه؟